


FISA IMOBIL SASCHIZ nr. 116



1. Adresa postala: comuna SASCHIZ, nr. 116		
2. Corp de cladire: corp A (s+p), corpul B (șură)		
3. Regim de proprietate: privată		
4. Funcțiune / utilizare: gospodarie taraneasca		
5. Aspecte relevante pentru reglementarile de interventie (RLU)		
	<i>Existent</i>	<i>Recomandari</i>
5.1. Urbanistic	S parcela =676 mp; S construit = 425 mp POT = 63%; CUT = 0.65	
5.2. Arhitectural	Tip compozitie: locuinta tip III Materiale: traditionale	
5.3. De detaliu	Finisaje: traditionale, pastrate partial Decoratii: bine păstrate	
5.4. Stare fizica	Bună	
6. Tip de interventie recomandata pentru pastrarea si punerea in valoare		
6.1. Cladire	Conservarea clădiri în formă actuală	
6.2. Fatade spatii publice	Conservare decoratii, zugravire fatada.	
6.3. Fatade spatii private	Conservare, zugravire	
6.4. Curte interioara	Conservare pavaj de râu	

7. Scurta descriere:

Locuința este amplasată pe strada Cetății, este formată din două corpuri A și B, locuința principală este formată din trei camere, acoperișul fiind în două ape; casa fiind de dimensiuni mai mici nu are fronton și nici fațada nu are decorații fiind formată de două axe cu ferestre cu 2+4 ochiuri. Intrarea în curte se face pe o poartă care este situată în continuarea casei. Corpul B este șura și grajdul care sunt cuprinse de același acoperiș.

Presupunem că a fost modificată substanțial, prin refacerea fațadei, a golurilor etc. Imobilul este lipsit de valoare.