


**FISA IMOBIL SASCHIZ nr. 337**



<b>1. Adresa postala:</b> comuna SASCHIZ, nr. 337		
<b>2. Corp de cladire:</b> corp A (s+p), corpul B (căsuță), corpul C (șură)		
<b>3. Regim de proprietate:</b> privată		
<b>4. Funcțiune / utilizare:</b> gospodarie taraneasca		
<b>5. Aspecte relevante pentru reglementările de intervenție (RLU)</b>		
	<i>Existent</i>	<i>Recomandari</i>
5.1. Urbanistic	S parcela = 820 mp; S construit = 304 mp POT = 37%; CUT = 0,37	
5.2. Arhitectural	Tip compozitie: locuinta tip III Materiale: traditionale	
5.3. De detaliu	Finisaje: traditionale, pastrate partial Decoratii: foarte bine păstrate	
5.4. Stare fizica	Bine păstrată	
<b>6. Tip de intervenție recomandată pentru pastrarea si punerea in valoare</b>		
6.1. Cladire	Conservarea clădirii în forma actuală	
6.2. Fatade spatii publice	Conservare decoratii, zugravire fațadă.	
6.3. Fatade spatii private	Conservare, zugravire	
6.4. Curte interioara	Conservare pavaj de râu	

**7. Scurta descriere:**

Locuința –modestă ca dimensiuni-, este situată pe strada Moga, și este datată început de secol XX. Locuința principală este situată perpendicular pe stradă, datată în secolul al XIX-lea și formată din trei corpuri: corpul A, perpendicular cu strada, fronton triunghiular cu decorații simple și trei aerisitoare, două situate paralele de formă pătrată și unul perpendicular rotund, fațada este simplă în două axe cu geamuri cu 2+4 ochiuri, ancadramentele sunt simple fără decor, soclul se delimitează de partea superioară a clădirii printr-o culoare mai închisă. Legătura cu corpl B se face prin poarta mare care este acoperită de țiglă, are două camere și un cuptor de pâine care sunt folosite pe post de bucătărie de vară. Corpul C (șura) este cu grajd, folosită ca spațiu de depozitare.

Imobilul se află într-o formă bună nefiind afectat de procesul de modernizare și păstrându-și caracteristicile originale, fără o deosebită valoare, însă.